

Regiebericht (Stundenlohnzettel) Nr. 1

31.10.2026 · Durchbruch Küche

Bauvorhaben: EFH Müller, Badsanierung
Baustelle: Lindenweg 4, 34119 Kassel
Auftraggeber: Karin Müller
Vertrag: VOB/B


Angeordnet durch: Frau Müller (AG), mündlich am Vortag


Beschreibung der Arbeiten

Wanddurchbruch Küche–Essen für Durchreiche, nicht im LV enthalten. Schutt entsorgt.

Mitarbeiter / Qualifikation	Tätigkeit	Std.
M. Schulz, Geselle	Durchbruch, Sturz gesetzt	3,5
T. Wagner, Helfer	Schutt entsorgt	2
	Summe	5,50

Material	Menge	Einheit
Big Bag Bauschutt	1	Stk


Auftragnehmer · 31.10.26, 15:55


Auftraggeber: K. Müller · 31.10.26, 15:55